

8 - Ardèche Gard

FRDG519 Marnes, calcaires crétacés + calcaires jurassiques sous couverture du dôme de Lédignan

Etat quantitatif : Bon **Objectif :** Bon état 2015

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Etat chimique : Bon **Objectif :** Bon état 2015

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Commentaire

Masse d'eau ne faisant pas l'objet d'action dans le programme de mesures 2016-2021