

10 - Côtiers Languedoc Roussillon

Aude amont - CO_17_03

FRDR10843 ruisseau de véraza

Cours d'eau

MEN

Etat écologique : Très bon Objectif : bon état 2015

Etat chimique sans ubiquiste : Bon Objectif : 2015

Etat chimique avec ubiquiste : Bon Objectif : 2015

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Commentaire

Masse d'eau ne faisant pas l'objet d'action dans le programme de mesures 2016-2021

Ouvrages continuité à traiter

Code de l'ouvrage Nom de l'ouvrage

ROE36467 SEUIL DE MOULIN NEUF