# IDENTIFICATION DES MESURES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DCE OU SDAGE

| BASSIN VERSANT | | Probléme à traiter (1) | Objectif spécifique visé (2) | Mesure opérationnelle pour atteindre les objectifs DCE ou SDAGE (3) | | | | Précisions sur le secteur concerné (4) | | | Faisabilité des mesures (5) | | Délais (6) | | Identification des impacts majeurs des mesures sélectionnées (7) | Maîtrise d'ouvrage pressentie (8) | Commentaires (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vésubie | | | | Mesure actée aujourd'hui (31) | | Mesure complémentaire à mettre en oeuvre (32) | | N°masses d'eau (41) | Précisions (X unités de quantification) (42) | Estimation de coût (43) | Technique (51) | Financière (52) | Réalisation av 2012 (61) | Réponse du milieu av 2015 (62) | | | |
| | | | | Mesure (311) | Code mesure (312) | Mesure (321) | Code mesure (322) | | | | | | | | | | |
| OBJECTIFS DCE | Atteinte du bon état écologique | Restauration physique | Restaurer une hydrologie naturelle en période d'étiage et de crue | | | Révision des débits réservés | 3C00 | 80 et 81 | 4 ouvrages | | oui | oui | non | | | Privé | Négociations lors des renouvellement de concessions |
| | | restauration physique | Restaurer la continuité biologique amont / aval | | | rendre franchisssables les ouvrages si intérêt | 3C10 | 80 et 81 | 5 ouvrages | | oui | oui | oui | | | Privé | |
| | | restauration physique | | | | Supprimer carrière en lit majeur | 3C00 | | 1 | | oui | oui | difficile | | | | Négociation |
| | | Problème 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Problème 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Prélèvements | Améliorer la gestion globale des prélèvements | | | Mettre en œuvre un plan de gestion des canaux d'arrosage | 3A11 | 80 et 81 | | | oui | oui | oui | oui | | | |
| | | Problème 2 | | | | Négocier les débits prélevés par le canal de la Vésubie | 3C01 | 80 | | | | | | | | | |
| | | Problème 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Problème 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Problème 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Problème 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Respect des objectifs des "zones protégées" | | directive eaux potable | | | avancer sur la régularisation des périmètres de protection des captages | 5F06 | 80;81 | | | | | | | | | |
| | Respect des normes pour les rejets de substances toxiques | | | | | | | 80, 81 | | | | | | | | | passage au 10e du module OK |
| | Non dégradation des milieux | Pollution domestique | | Mise aux normes de STEP | 5B12 | Maintenir ou reconquérir la qualité du milieu naturel | 3C00 | | | | | | | | | | liste des projets connus qui peuvent compromettre les objectifs |
| OBJECTIFS SDAGE | Zones humides | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inondations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actions de gestion sur l'ensemble du | | | | | | | | | | | | | | | | |

**TABLEAU DE SYNTHESE DES OBJECTIFS PAR MASSE D'EAU**

Tableau à remplir dans un premier temps avec des critères techniques et qui sera revu dans, un deuxième temps, en fonction des analyses économiques

BASSIN
VERSANT Vésubie

| Masse d'eau cours d'eau / transition/ côtière/ plans d'eau(1) | | Rappel du risque NABE identifié (2) | MEFM (3) | | | Problèmes à traiter (4) | | | | | Problèmes persistant en 2015 (5) | Objectif final proposé (6) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°masse d'eau | Nom de la masse d'eau | | Désignation en MEFM | Usage spécifié 1 | Usage spécifié 2 | Restauration physique | Prélèvements | Problème 3 | Problème 4 | Problème 5 | | Bon état / Bon potentiel 2015 (61) | Dérogations (62) | Précisions (63) |
| 81 | Vésubie amont | doute | non | | | oui | oui | | | | oui en partie | bon état | | |
| 80 | Vésubie aval | doute | non | | | oui | oui | | | | | bon état | | |
| L98 | Lac Basto | | oui | | | | | | | | | manque de données | | |
| L99 | Lac de l'Agnel | | oui | | | | | | | | | manque de données | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Masse d'eau souterraine (1 | | Rappel du risque NABE identifié (2) | | | Problèmes à traiter (4) | | | | | Problèmes persistant en 2015 (5) | Objectif final proposé (6) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°masse d'eau | Nom de la masse d'eau | risque nabe global | risque quantitatif | risque qualitatif | Restauration physique | Prélèvements | Problème 3 | Problème 4 | Problème 5 | | Bon état 2015 (61) | Dérogations (62) | Précisions (33) |
| 6610 | Socle massif du Mercantour | faible | faible | faible | | | | | | | bon état | | uniquement bruit de fond bactériologique (élevage) |
| 6404 | Domaine plissé Var - Paillons (amont) | faible | faible | faible | | | | | | | bon état | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |