





TABLEAU DE SYNTHESE DES OBJECTIFS PAR MASSE D'EAU

Tableau à remplir dans un premier temps avec des critères techniques et qui sera revu dans, un deuxième temps, en fonction des analyses économiques

BV Ouche														
Masse d'eau		Risque NABE 2003	MEFM			Problèmes à traiter					Problèmes persistants en 2015	Objectif final proposé		
N° masse d'eau	648		Désignation en MEFM	Usage spécifié 1	Usage spécifié 2	Problème 1	Problème 2	Problème 3	Problème 4			Bon état / Bon potentiel 2015	Dérogations	Précisions
648	Canal de Bourgogne / L'Ouche de sa source à la Vandenesse incluse / L'Ouche de la Vandenesse au ruisseau de Prâlon inclus / le Chamban / la Vandenesse / Rau de Commarin	faible	non			modification du régime hydraulique lié aux prélèvements pour le canal	Prélèvements AEP					bon état		
647	L'Ouche du ruisseau de Prâlon au Suzon inclus	fort	non			Prélèvements AEP	Infrastructures routières	modification du régime hydraulique lié aux prélèvements pour le canal				bon état		
646	L'Ouche du Suzon à sa confluence avec la Saône	fort	non			Pollution d'origine industrielle et urbaine	Pollution diffuse d'origine agricole (nitrates et phytosanitaires)	Artificialisation	Prélèvements agricoles		Pollution diffuse d'origine agricole (nitrates et phytosanitaires) et prélèvements agricoles		Dérogation délai	Multiplicité et complexité des actions à mettre en œuvre et temps de réponse du milieu. Temps de mise œuvre du SAGE

Masse d'eau souterraine		Rappel du risque NABE identifié			Problèmes à traiter					Problèmes persistant en 2015	Objectif final proposé		
N°masse d'eau	Nom de la masse d'eau	risque nabe global	risque quantitatif	risque qualitatif	Problème 1	Problème 2	Problème 3	Problème 4	Problème 5		Bon état 2015	Dérogations	Précisions
6119	Calcaires jurassique du seuil et des Côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans BV Saône en RD	moyen	faible	moyen	Problème de pérennité en période d'étiage de certaines sources karstiques	Pollutions diffuses par les nitrates et pesticides d'origine agricole (secteur Nord-Est de la masse d'eau)	Risque de pollutions accidentelles liées aux infrastructures (autoroutes...)	Pollutions liées aux activités viticoles (secteur Sud-Est de la masse d'eau)			bon état		Impact potentiel des nouvelles infrastructures (LGV Rhin-Rhône, LINO) sur la qualité de la masse d'eau souterraine
6522	Domaine Lias et Trias Auxois BV Saône	doute	doute	doute							bon état		
6329A	Nappes de Dijon Sud	fort	moyen	fort	Pollutions diffuses d'origine agricole et urbaine	Pollutions ponctuelles par les solvants chlorés	Communication entre les deux aquifères	Mauvaise gestion de la ressource		Pollutions par les solvants chlorés et pollutions urbaines et agricoles		Dérogation de délai	Renouvellement lent de la nappe / Reprise des pompages par Chenôve et Marsannay / Stockage de certains polluants dans les sols et dans la zone non saturée
6228	Calcaires jurassiques sous couverture pied de côte bourguignonne	faible	faible	faible	Méconnaissance de la ressource						bon état		
6233	Calcaires oligocènes et formations alluviales plio-IVaires sous couverture du pied de côte (Vignolles, Meuzin, ...)	faible	faible	faible	Incertitude concernant le renouvellement à long terme de l'aquifère profond	Absence de gestion de la ressource					bon état		