

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES OBJECTIFS PAR MASSE D'EAU

Tableau à remplir dans un premier temps avec des critères techniques et qui sera revu dans, un deuxième temps, en fonction des analyses économiques

BV Tille														
Masse d'eau		Risque NABE 2003	MEFM			Problèmes à traiter					Problèmes persistants en 2015	Objectif final proposé		
N°masse d'eau	Nom de la masse d'eau		Désignation en MEFM	Usage spécifié 1	Usage spécifié 2	Problème 1	Problème 2	Problème 3	Problème 4	Problème 5		Bon état / Bon potentiel 2015	Dérogations	Précisions
650a	La Norges en amont d'Orgeux	faible	non			Artificialisation	Pollution diffuse agricole (nitrates et phytosanitaires)	Urbanisation				bon état		
650b	La Norges en aval d'Orgeux	doute	oui	prot z. agricole		Pollution diffuse agricole (nitrates et phytosanitaires)	Artificialisation	Pollution diffuse des collectivités	Prélèvements agricoles			bon potentiel		MEFM : urbanisation / agriculture / lutte contre les inondations
651	La Tille du pont Rion à la Norge	doute	à préciser	prot z. agricole		Pollution diffuse agricole (nitrates)	Prélèvements agricoles	Artificialisation				?	?	On doit d'abord statuer sur le caractère MEFM de la masse d'eau. Evolution de l'usage agricole vers une reconversion urbaine
652	La Tille de sa source au pont Rion / la Creuse / la Tille de Villemervry / la Tille de Villemoron / la Tille de Bussières / Rau des Tilles / L'ignon	doute	non			Gestion des ouvrages	Pollution diffuse agricole (phytosanitaires et nitrates)					bon état		
655	La Venelle	doute	non			faible potentialité piscicole	Pollution des collectivités	Artificialisation			faible potentialité piscicole		Dérogation délai	Incertitude sur le temps de réponse du milieu compte tenu de son faible potentiel biologique
649	La Tille de la Norge à sa confluence avec la Saône	fort	à préciser			Artificialisation	Prélèvements et activités agricoles	Urbanisation				?	?	On doit d'abord statuer sur le caractère MEFM (oui/non) de la masse d'eau

Masse d'eau souterraine		Rappel du risque NABE identifié			Problèmes à traiter					Problèmes persistant en 2015	Objectif final proposé			
N°masse d'eau	Nom de la masse d'eau	risque nabe global	risque quantitatif	risque qualitatif	Problème 1	Problème 2	Problème 3	Problème 4	Problème 5		Bon état 2015	Dérogations	Précisions	
6119	Calcaires jurassique du seuil et des Côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans BV Saône en RD	moyen	faible	moyen	Problème de pérennité en période d'étiage de certaines sources karstiques	Pollutions diffuses par les nitrates et pesticides d'origine agricole (secteur Nord-Est de la masse d'eau)	Risque de pollutions accidentelles liées aux infrastructures (autoroutes...)	Pollutions liées aux activités viticoles (secteur Sud-Est de la masse d'eau)				bon état		Impact potentiel des nouvelles infrastructures (LGV Rhin-Rhône, LINO) sur la qualité de la masse d'eau souterraine
6121	Calcaires jurassiques Chatillonnais et Plateau de Langres BV Saône	faible	faible	faible	Pollutions par les nitrates et phytosanitaires d'origine agricole							bon état		
6228	Calcaires jurassiques sous couverture pied de côte bourguignonne	faible	faible	faible	Méconnaissance de la ressource							bon état		
6329B	Nappes de la Tille	moyen	moyen	moyen	Pollutions diffuses par les nitrates d'origine agricole	Pollutions diffuses par les pesticides d'origine agricole	Sollicitations importantes de la nappe pour les besoins AEP, agricoles et industriels			Sollicitations importantes de la nappe pour les besoins AEP, agricoles et industriels		Dérogation de délai	Changement des pratiques d'irrigation difficile à échéance 2015	
6523	Formations variées du Dijonnais entre Ouche et Vingeanne	faible	faible	faible	Pollutions par les nitrates sur les sources captées issues de la nappe cénomaniennne							Dérogation de délai	Inertie du système aquifère / Bruit de fond de nitrates à 50 mg/l (sans fluctuations)	