

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES OBJECTIFS PAR MASSE D'EAU

BV : Suran

0

Masse d'eau		Risque NABE 2003	MEFM Désignation MEFM	Principaux problèmes				Problèmes persistants en 2015	Objectif final proposé		
N°	Nom			Pollution diffuse agricole et industrielle et eutrophisation	Pollution urbaine et eutrophisation	Rectification et/ou artificialisation	aggravation des assecs naturels sur le moyen suran + hydrologie		Bon état / Bon potentiel	Dérogations	Précisions
489	Le Suran de sa source à l'amont de Chavannes-sur-Suran	doute	non	oui	oui	oui	non		bon état		Il pourrait rester des problèmes d'eutrophisation et morphologique : l'atteinte du bon état sera à confirmer
2016	Le Suran de l'amont de Chavannes-sur-Suran à Résignel	doute	non	oui	oui	non	oui		bon état		Il pourrait rester des problèmes d'eutrophisation et morphologique : l'atteinte du bon état sera à confirmer
2015	Le Suran de Résignel à sa confluence avec l'Ain	faible	non	oui	oui	non	non		bon état		Il pourrait rester des problèmes d'eutrophisation et morphologique : l'atteinte du bon état sera à confirmer