

PROJETS DE PROGRAMME DE MESURES 2010-2015

TABLEAU DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME DE MESURES
INTEGRANT LES MODIFICATIONS PROPOSEES

EAUX SOUTERRAINES

Modifications annoncées dans l'additif aux projets de SDAGE et de programme de mesures adopté par le Comité de Bassin Rhône Méditerranée du 11 décembre 2008 et soumis à la consultation des assemblées

Problème à traiter : Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses

Mesures :

5E17 Traiter les rejets d'activités viticoles et/ou de productions agroalimentaires

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)

Ajout 5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

5D07 Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols

Ajout 5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

suppression 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

Ajout 5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)

5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

5C19 Doter les exploitations de capacités de stockage des déjections animales suffisantes ainsi que de plans d'épandage

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

Ajout 5F01 Etudier le fonctionnement hydrodynamique de l'aire d'alimentation du captage

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

Ajout 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

Ajout 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

Ajout 5E19 Inventorier, gérer et/ou réhabiliter les décharges

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

suppression 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

suppression 5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

Ajout 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)

3A17 Adapter l'utilisation des sols à l'équilibre de la ressource

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

3A33 Mettre en œuvre une réalimentation de la nappe

suppression 3B07 Contrôler les prélèvements, réviser et mettre en conformité les autorisations

Problème à traiter : Autre problème

Mesures :

Ajout 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

suppression 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

suppression 5F01 Etudier le fonctionnement hydrodynamique de l'aire d'alimentation du captage

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

Ajout 5C19 Doter les exploitations de capacités de stockage des déjections animales suffisantes ainsi que de plans d'épandage

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
- 5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
- suppression 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
- 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

Problème à traiter : Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses

Mesures :

- suppression 5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- suppression 5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- suppression 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
- suppression 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

- 5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- suppression 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

5E04 Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur de gestion des eaux pluviales

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, remplissage, rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Problème à traiter : Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses

Mesures :

5E17 Traiter les rejets d'activités viticoles et/ou de productions agroalimentaires

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5C19 Doter les exploitations de capacités de stockage des déjections animales suffisantes ainsi que de plans d'épandage

Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D07 Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols

5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, remplissage, rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

suppression 5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

suppression 5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

suppression 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

FR_D0_122A***Systèmes Case de Pène, Font Estramar, Fitou, alluvions Agly*****Problème à traiter :** Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques**Mesures :**

Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

FR_D0_123***Calcaires jurassiques des plateaux de Haute-Saône*****Problème à traiter :** Risque pour la santé**Mesures :**

Ajout 5F29 Mettre en place un dispositif d'alerte à la pollution

FR_D0_123A***Hors Graylois*****Problème à traiter :** Pollution par les pesticides**Mesures :**

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
- 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
- 5D07 Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols
- 5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles

FR_D0_123B***Graylois*****Problème à traiter :** Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques**Mesures :**

- 5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)
- 5C19 Doter les exploitations de capacités de stockage des déjections animales suffisantes ainsi que de plans d'épandage

Problème à traiter : Pollution par les pesticides**Mesures :**

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
- 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
- 5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

FR_D0_124***Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier, extension sous couverture et formations tertiaires M*****Problème à traiter :** Déséquilibre quantitatif**Mesures :**

- 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
- 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
- suppression 3A14 Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants
- suppression 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements
- suppression 3A32 Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- suppression 5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux
Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique
Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- suppression 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
suppression 3B07 Contrôler les prélèvements, réviser et mettre en conformité les autorisations
3C01 Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

- 1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses

Mesures :

- Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles
Ajout 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles
Ajout 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

- 5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3B07 Contrôler les prélèvements, réviser et mettre en conformité les autorisations

Problème à traiter : Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses

Mesures :

- 5F01 Etudier le fonctionnement hydrodynamique de l'aire d'alimentation du captage

FR_D0_135**Formations plioquaternaires Dombes - sud**

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A05 Compléter le champ d'actions et/ou prolonger le contrat de milieu et/ou SAGE

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

Ajout 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

FR_D0_135A**Côtières Sud Dombes**

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

FR_D0_136**Massifs calcaires Audibergue, St Vallier, St Cézaire, Calern, Caussols, Cheiron**

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)

suppression 3C01 Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit

FR_D0_136B**St Vallier, St Cézaire, Audibergue, Calern, Caussols, Tourettes, Chiers**

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

2A17 Développer des démarches de maîtrise foncière

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)

Ajout 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

suppression 3C01 Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit

FR_D0_137**Massifs calcaires de Ste Baume, Agnis, Ste Victoire, Mont Aurélien, Calanques et Bassin du Beausset****Problème à traiter :** Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses**Mesures :**

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques**Mesures :**

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides**Mesures :**

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Pollution par les pesticides**Mesures :**

suppression 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

FR_D0_138C**Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements****Problème à traiter :** Déséquilibre quantitatif**Mesures :**

Ajout 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

FR_D0_139**Plateaux calcaires des Plans de Canjuers et de Fayence****Problème à traiter :** Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses**Mesures :**

5F01 Etudier le fonctionnement hydrodynamique de l'aire d'alimentation du captage

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif**Mesures :**

5F01 Etudier le fonctionnement hydrodynamique de l'aire d'alimentation du captage

FR_D0_144**Calcaires et marnes du massif des Bauges****Problème à traiter :** Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses**Mesures :**

Ajout 5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques**Mesures :**

Ajout 5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Problème à traiter : Pollution par les pesticides**Mesures :**

Ajout 5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif**Mesures :**

Ajout 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

Problème à traiter : Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses

Mesures :

Ajout 5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

Ajout 5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

Ajout 5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

Ajout 1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- suppression 5B29 Adapter les pratiques d'amendement organique à la vulnérabilité des sols et des masses d'eau souterraine
5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles
5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

- 5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

Problème à traiter : Autre problème

Mesures :

- 5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur
5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

- 5A08 Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- suppression 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements
suppression 3A32 Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

5A48 Diagnostiquer et réhabiliter les sites de forages abandonnés

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

Ajout 5A48 Diagnostiquer et réhabiliter les sites de forages abandonnés

Ajout 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

5D07 Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols

Ajout 5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, remplissage, rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)

suppression 3A12 Définir des modalités de gestion en situation de crise

3A14 Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

3B07 Contrôler les prélèvements, réviser et mettre en conformité les autorisations

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

5A48 Diagnostiquer et réhabiliter les sites de forages abandonnés

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)

5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles

5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, remplissage, rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Ajout 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)

5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, remplissage, rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Ajout 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)

5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, remplissage, rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Ajout 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

suppression 5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

suppression 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- 5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)
- 5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

Ajout 5A48 Diagnostiquer et réhabiliter les sites de forages abandonnés

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
- Ajout 5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

- 5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
- 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements
- 3B07 Contrôler les prélèvements, réviser et mettre en conformité les autorisations

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Perturbation du fonctionnement hydraulique

Mesures :

- 5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

Ajout 5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur

FR_D0_224**Sables astiens de Valras-Agde****Problème à traiter :** Gestion locale à instaurer ou développer**Mesures :**

suppression 1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif**Mesures :**

suppression 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

suppression 3A14 Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants
 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements
 3A32 Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation

FR_D0_226**Calcaires sous couverture synclinal d'Apt****Problème à traiter :** Risque pour la santé**Mesures :**

5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur

FR_D0_227**Calcaires sous couverture du pied des côtes maconnaise et chalonaise****Problème à traiter :** Autre problème**Mesures :**

5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

FR_D0_228**Calcaires jurassiques sous couverture pied de côte bourguignonne****Problème à traiter :** Autre problème**Mesures :**

5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

FR_D0_229**Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat****Problème à traiter :** Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques**Mesures :**

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Pollution par les pesticides**Mesures :**

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

FR_D0_231**Formations fluvio-glaciaires du Pays de Gex****Problème à traiter :** Pollution par les pesticides**Mesures :**

Ajout 5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif**Mesures :**

Ajout 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)

5F28 Mettre en œuvre une solution de sécurisation de l'approvisionnement

FR_D0_232**Calcaires jurassiques et créacés des Paillons sous couverture****Problème à traiter :** Déséquilibre quantitatif**Mesures :**

- 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
- 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

FR_D0_233**Calcaires oligocènes et formations alluviales plio-IVaires sous couverture du pied de côte (Vignolle)****Problème à traiter :** Autre problème**Mesures :**

- 5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur
- 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

FR_D0_234**Calcaires secondaires sous couverture du synclinal de Villeneuve-Loubet****Problème à traiter :** Déséquilibre quantitatif**Mesures :**

- 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
- Ajout 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)

FR_D0_235**Formations fluvio-glaciaires nappe profonde du Genevois****Problème à traiter :** Risque pour la santé**Mesures :**

- suppression 1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif**Mesures :**

- Ajout 1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée
- Ajout 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)
- Ajout 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements
- Ajout 5F28 Mettre en œuvre une solution de sécurisation de l'approvisionnement

FR_D0_236**Calcaires profonds jurassique de Valensole****Problème à traiter :** Déséquilibre quantitatif**Mesures :**

- Ajout 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

FR_D0_239**Calcaires et marnes de l'avant-pli de Montpellier****Problème à traiter :** Pollution par les pesticides**Mesures :**

- suppression 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
- suppression 5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif**Mesures :**

- suppression 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
- suppression 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- 5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D07 Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols
- 5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles
- 5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, remplissage, rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation
- 5F01 Etudier le fonctionnement hydrodynamique de l'aire d'alimentation du captage

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A12 Définir des modalités de gestion en situation de crise
- 3A17 Adapter l'utilisation des sols à l'équilibre de la ressource
- 3C02 Définir des modalités de gestion du soutien d'étiage ou augmenter les débits réservés

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- 5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée
- 3A32 Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation
- 5F01 Etudier le fonctionnement hydrodynamique de l'aire d'alimentation du captage

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- 5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

- 1A05 Compléter le champ d'actions et/ou prolonger le contrat de milieu et/ou SAGE

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

- Ajout 5A08 Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux
- Ajout 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

- 5A08 Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

- 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- 5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)
 5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux
 5C19 Doter les exploitations de capacités de stockage des déjections animales suffisantes ainsi que de plans d'épandage
 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée
 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
 Ajout 5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles
 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles
 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- Ajout 1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée
 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)
 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements
 3A33 Mettre en œuvre une réalimentation de la nappe
 Ajout 3C01 Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit

Problème à traiter : Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses

Mesures :

Ajout 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

Ajout 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

Ajout 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée
Ajout 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)
3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)
5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux
5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles
5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, remplissage, rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation
5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

3A32 Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
- 5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles
- 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

- Ajout 2A17 Développer des démarches de maîtrise foncière
- 3A32 Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation
- Ajout 5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

- 5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- suppression 1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée
- 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles
- 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

- Ajout 2A17 Développer des démarches de maîtrise foncière
- Ajout 5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

- Ajout 5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses
- Ajout 5A08 Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles
- Ajout 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

- Ajout 2A17 Développer des démarches de maîtrise foncière
- Ajout 5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
- 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
- 5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles
- 5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

- 5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses
- 5A08 Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux
- 5A31 Mettre en place des conventions de raccordement
- 5A50 Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la pollution, améliorer le traitement de la pollution résiduelle

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

- 5F29 Mettre en place un dispositif d'alerte à la pollution

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles

Problème à traiter : Dégradation morphologique

Mesures :

3C29 Renforcer l'application de la réglementation portant sur les nouveaux aménagements morphologiques, les créations et la gestion de plans d'eau, les extractions de granulats

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

Ajout 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)
3A32 Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation

Problème à traiter : Autre problème

Mesures :

3C33 Elaborer un plan de gestion du plan d'eau

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses
5A08 Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux
5A31 Mettre en place des conventions de raccordement
5A50 Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la pollution, améliorer le traitement de la pollution résiduelle

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles
5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

	5D01	Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
suppression	5D05	Exploiter des parcelles en agriculture biologique
	5D27	Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles
Ajout	5F31	Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts
	5F32	Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

Ajout	5F31	Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts
-------	------	--

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

	3A11	Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
suppression	3A14	Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants
	3A31	Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

	5D01	Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
	5F32	Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

Ajout	5F10	Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur
-------	------	--

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

	3A01	Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
	3A11	Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
suppression	3A14	Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants
	3A31	Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements
suppression	3A32	Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

5A08 Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux

Ajout 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses

Mesures :

5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

5A08 Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

suppression 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles

Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

Ajout 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

FR_D0_316 *Alluvions de l'Orb aval*

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
- 5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
- 3A32 Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation

FR_D0_316A *Amont Béziers*

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

- Ajout 5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur

FR_D0_317 *Alluvions de l'Y grenoblois Isère / Drac / Romanche*

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

- Ajout 5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses

FR_D0_317B *Alluvions du Drac RD et de la Romanche sous influence activités industrielles de Jarrie et Pont-de-Claix*

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

- 5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses

FR_D0_318 *Alluvions des fleuves côtiers Giscle et Môle, Argens et Siagne*

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
- 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

FR_D0_318A *Nappes de la Giscle et de la Môle*

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- Ajout 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)
- 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
 - 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements
- Ajout 3C01 Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit

FR_D0_318B *Nappe de l'Argens*

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)
 - 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements
- Ajout 3C01 Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

Ajout 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

Ajout 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)

3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses

5A08 Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

Ajout 5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)

Ajout 5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

Ajout 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)

Ajout 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- suppression 5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)
 suppression 5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux
 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
 5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique
 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

- Ajout 5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur
 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
 Ajout 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)
 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- 5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux
 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
 5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique
 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
 suppression 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
 Ajout 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements
 3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- Ajout 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)

FR_D0_323B**Nord couloir de Graveson/Maillanne et bassin de Noves**

Problème à traiter : Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses

Mesures :

5B17 Mettre en place un traitement des rejets plus poussé

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

suppression 5G05 Mettre en place une barrière hydraulique

FR_D0_324**Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallées Ardèche, Cèze**

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

3A32 Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation

3C16 Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace fonctionnel

FR_D0_324A**Confluence Drôme-Rhône**

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

FR_D0_324C**Plaine de Pierrelatte entre Donzère et Mornas (RG Rhône)**

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

- 5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses
- 5A08 Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

- Ajout 5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur
- Ajout 5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
- Ajout 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)
- 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
- Ajout 3A17 Adapter l'utilisation des sols à l'équilibre de la ressource
- Ajout 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

- 5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses
- 5A08 Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)

5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

5C19 Doter les exploitations de capacités de stockage des déjections animales suffisantes ainsi que de plans d'épandage

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, remplissage, rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

Ajout 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Ajout 3C01 Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

2A17 Développer des démarches de maîtrise foncière

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

2A17 Développer des démarches de maîtrise foncière

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

5A08 Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

5F01 Etudier le fonctionnement hydrodynamique de l'aire d'alimentation du captage

FR_D0_329A**Nappe profonde de Dijon sud**

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses

Mesures :

5B25 Déplacer le point de rejet des eaux d'épuration et/ou des réseaux pluviaux

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses

5A08 Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux

5E04 Elaborer et mettre en oeuvre un schéma directeur de gestion des eaux pluviales

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

5A48 Diagnostiquer et réhabiliter les sites de forages abandonnés

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

FR_D0_329B**Nappe profonde des Tilles**

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

Ajout 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

3A32 Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation

FR_D0_330

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

suppression 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

FR_D0_330A**Chautagne méridionale**

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

FR_D0_330B**Lavours**

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

- 5A04 Rechercher les sources de pollution par les substances dangereuses
- Ajout 5A08 Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux
- 5A50 Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la pollution, améliorer le traitement de la pollution résiduelle

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

- Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- Ajout 3A17 Adapter l'utilisation des sols à l'équilibre de la ressource

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- Ajout 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
- Ajout 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

Ajout 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)

Ajout 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

3A15 Créer un ouvrage de substitution

Ajout 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

3C01 Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

Ajout 1A05 Compléter le champ d'actions et/ou prolonger le contrat de milieu et/ou SAGE

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

Ajout 5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A05 Compléter le champ d'actions et/ou prolonger le contrat de milieu et/ou SAGE

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A05 Compléter le champ d'actions et/ou prolonger le contrat de milieu et/ou SAGE

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A05 Compléter le champ d'actions et/ou prolonger le contrat de milieu et/ou SAGE

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

1A05 Compléter le champ d'actions et/ou prolonger le contrat de milieu et/ou SAGE

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

Ajout 5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)

Ajout 5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

Ajout 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

Ajout 5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

Ajout 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

Ajout 3D02 Adopter des pratiques agricoles favorables aux zones humides

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

Ajout 1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- Ajout 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
- Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- Ajout 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes
- Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- 5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
- 5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles
- Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
- 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
- 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements
- Ajout 3C01 Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- 5C02 Couvrir les sols en hiver (CIPAN)
- 5C18 Réduire les apports d'azote organique et minéraux

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
- 5D03 Substituer certaines cultures par d'autres moins polluantes

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

- 5F01 Etudier le fonctionnement hydrodynamique de l'aire d'alimentation du captage
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

- 1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

- 5A08 Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux
- 5A31 Mettre en place des conventions de raccordement
- 5A50 Optimiser ou changer les processus de fabrication pour limiter la pollution, améliorer le traitement de la pollution résiduelle
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

- 5F29 Mettre en place un dispositif d'alerte à la pollution

Problème à traiter : Dégradation morphologique

Mesures :

- 3C29 Renforcer l'application de la réglementation portant sur les nouveaux aménagements morphologiques, les créations et la gestion de plans d'eau, les extractions de granulats

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
- 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)
- 3A12 Définir des modalités de gestion en situation de crise
- 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- Ajout 5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts
5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

- 5F29 Mettre en place un dispositif d'alerte à la pollution

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- Ajout 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)
3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements
3C29 Renforcer l'application de la réglementation portant sur les nouveaux aménagements morphologiques, les créations et la gestion de plans d'eau, les extractions de granulats

Problème à traiter : Autre problème

Mesures :

- 5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

- 1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Problème d'intégration de la problématique eau dans l'aménagement du territoire

Mesures :

- Ajout 2A17 Développer des démarches de maîtrise foncière
3C29 Renforcer l'application de la réglementation portant sur les nouveaux aménagements morphologiques, les créations et la gestion de plans d'eau, les extractions de granulats
Ajout 5F10 Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation dans le futur

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles

Problème à traiter : Dégradation morphologique

Mesures :

- 2A17 Développer des démarches de maîtrise foncière

Problème à traiter : Substances dangereuses hors pesticides

Mesures :

- 5A08 Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- suppression 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
- 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
- suppression 3A14 Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants
- 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements
- suppression 3A32 Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
- 5D28 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, remplissage, rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Autre problème

Mesures :

- Ajout 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- suppression 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
- 3A32 Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- Ajout 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
- Ajout 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)
- suppression 3A32 Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- Ajout 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
- 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

FR_D0_508B *Sables blancs de Mormoiron*

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- Ajout 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes
- Ajout 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

FR_D0_509 *Formations tertiaires BV Aude et alluvions de la Berre*

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
- 5D05 Exploiter des parcelles en agriculture biologique
- 5D27 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau
- 3A19 Elaborer un plan de gestion de la lagune

FR_D0_509A *Alluvions de la Berre*

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

FR_D0_510 *Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas (y compris all. Du Libron)*

Problème à traiter : Gestion locale à instaurer ou développer

Mesures :

- 1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Problème à traiter : Pollution domestique et industrielle hors substances dangereuses

Mesures :

- 5E17 Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

- 5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles
- 5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts
- 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- 3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

FR_D0_510A *Alluvions du Libron*

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

- Ajout 3A10 Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables)

FR_D0_511 *Formations variées de l'Avant-Pays savoyard dans BV du Rhône*

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

- Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

FR_D0_511A *Chainons du Jura savoyard*

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

Problème à traiter : Autre problème

Mesures :

5F31 Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts

FR_D0_511B *Placages quaternaires de l'Albanais - Nappe de Madrid*

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A14 Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants

FR_D0_513 *Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Touloubre et Berre*

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

suppression 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Autre problème

Mesures :

Ajout 5G01 Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, ...)

FR_D0_515 *Formations variées en domaine complexe du Piémont du Vercors*

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

FR_D0_517 *Domaine sédimentaire du genevois (molasses et formations IVaires)*

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

Ajout 1A10 Mettre en place un dispositif de gestion concertée

Ajout 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements

5F28 Mettre en œuvre une solution de sécurisation de l'approvisionnement

FR_D0_518 *Formations tertiaires côtes du Rhône*

Problème à traiter : Pollution par les pesticides

Mesures :

5D01 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

FR_D0_523A Craie cénomano-turonienne affleurante

Problème à traiter : Risque pour la santé

Mesures :

5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

FR_D0_609 Socle Massif de l'Estérel, des Maures et Iles d'Hyères

Problème à traiter : Pollution agricole : azote, phosphore et matières organiques

Mesures :

Ajout 5F32 Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses ou ponctuelles

FR_D0_615 Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de la Têt et de l'Agly

Problème à traiter : Déséquilibre quantitatif

Mesures :

3A01 Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes

3A11 Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau

suppression 3A14 Améliorer la gestion des ouvrages de mobilisation et de transferts existants

suppression 3A31 Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements