

1 - Saône

Petits affluents rive gauche de la Saône entre Durgeon et Ognon - SA_01_24

FRDR10122 ruisseau des puits

Cours d'eau

MEN

Etat écologique : Médiocre Objectif : bon état 2021

Etat chimique sans ubiquiste : Bon Objectif : 2015

Etat chimique avec ubiquiste : Bon Objectif : 2015

Motivations en cas de recours aux dérogations : FT

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation : pesticides

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Commentaire

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pression à traiter : Pollution diffuse par les pesticides

AGR0202 Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des exigences de la Directive nitrates

AGR0303 Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire

AGR0401 Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière)