

3 - Haut Rhône

Valouse - HR_05_10

FRDR10573 ruisseau de merlue

Cours d'eau

MEN

Etat écologique : Moyen Objectif : bon état 2021

Motivations en cas de recours aux dérogations :

FT

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation : morphologie

Etat chimique sans ubiquiste : Bon Objectif : 2015

Etat chimique avec ubiquiste : Bon Objectif : 2015

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Commentaire

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pression à traiter : Altération de la morphologie

GOU0202 Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors SAGE)

MIA0203 Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes

MIA0602 Réaliser une opération de restauration d'une zone humide