

6 - Isère Drôme

Grésivaudan - ID_09_04

FRDR11623 ruisseau d'alloix

Cours d'eau

MEN

Etat écologique : Bon **Objectif :** bon état 2015

Etat chimique sans ubiquiste : Bon **Objectif :** 2015

Etat chimique avec ubiquiste : Bon **Objectif :** 2015

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Commentaire

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pression à traiter : **Altération de la continuité**

MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

Pression à traiter : **Prélèvements**

RES0202 Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités

Ouvrages continuité à traiter

Code de l'ouvrage **Nom de l'ouvrage**

ROE38979 Seuil confluence Isère