

## 6 - Isère Drôme

### Arc et massif du Mont-Cenis - ID\_09\_01

FRDR11910 ruisseau du charmaix

Cours d'eau

MEN

Etat écologique : Bon      Objectif : bon état      2015

Etat chimique sans ubiquiste : Bon      Objectif : 2015

Etat chimique avec ubiquiste : Bon      Objectif : 2015

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

#### Commentaire

Masse d'eau ne faisant pas l'objet d'action dans le programme de mesures 2016-2021