

1 - Saône

Ognon - SA_01_09

FRDR12082 ruisseau la tounolle

Cours d'eau

MEN

Etat écologique : Bon Objectif : bon état 2015

Etat chimique sans ubiquiste : Bon Objectif : 2015

Etat chimique avec ubiquiste : Bon Objectif : 2015

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Commentaire

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pression à traiter : **Altération de la continuité**

MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

Pression à traiter : **Pollution diffuse par les pesticides**

AGR0303 Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire

AGR0401 Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière)

Ouvrages continuité à traiter

Code de l'ouvrage	Nom de l'ouvrage
ROE58138	Tréfilerie Montarlot les Rioz
ROE69822	
ROE69837	Moulin de Tounolle
ROE69840	Retenue du moulin de Tounolle
ROE69841	Retenue du moulin de Tounolle
ROE69846	Pont cadre à Boulton
ROE69848	Retenue moulin de Boulton
ROE69852	Moulin de Boulton
ROE69854	Moulin de Boulton
ROE69855	Moulin de Boulton
ROE69858	Moulin de Montarlot lès Rioz
ROE69859	Pont voie communale du Mont N°201