

1 - Saône

Saône amont - SA_01_02

FRDR12103 ruisseau l'ourche

Cours d'eau

MEN

Etat écologique : Bon Objectif : bon état 2015

Etat chimique sans ubiquiste : Bon Objectif : 2015

Etat chimique avec ubiquiste : Bon Objectif : 2015

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Commentaire

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pression à traiter : Altération de la continuité

MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

MIA0401 Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines

Ouvrages continuité à traiter

Code de l'ouvrage Nom de l'ouvrage

ROE3294 Barrage de Droiteval

ROE65065

ROE7199

ROE7202 Etang

ROE7203 Etang

ROE9470 Etang

ROE9472

ROE9473

ROE9480

ROE9481

ROE9482