

6 - Isère Drôme

Isère en Tarentaise - ID_09_06

FRDR372 **L'Isère du barrage de Tignes à la confluence avec le Versoyen (et ruisseau de Davie et de Sachette)** Cours d'eau MEN

<p>Etat écologique : Moyen Objectif : bon état 2021</p> <p>Motivations en cas de recours aux dérogations : FT</p> <p>Paramètres faisant l'objet d'une adaptation : continuité</p>	<p>Etat chimique sans ubiquiste : Bon Objectif : 2015</p> <p>Etat chimique avec ubiquiste : Bon Objectif : 2015</p> <p>Motivations en cas de recours aux dérogations :</p> <p>Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :</p>
---	---

Commentaire

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pression à traiter : Altération de la continuité

MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

Ouvrages continuité à traiter

Code de l'ouvrage	Nom de l'ouvrage
ROE27626	Pont des Arcs
ROE27681	Seuil aval centrale Malgovert
ROE31160	Seuil des Millières