

8 - Ardèche Gard

Eyrieux - AG_14_07

FRDR444a

L'Eyrieux du ruisseau du Ranc Courbier inclus à l'amont de la confluence avec la Dunière

Cours d'eau

MEN

Etat écologique : Bon Objectif : bon état 2015	Etat chimique sans ubiquiste : Bon Objectif : 2015 Etat chimique avec ubiquiste : Bon Objectif : 2015
Motivations en cas de recours aux dérogations :	Motivations en cas de recours aux dérogations :
Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :	Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Commentaire

Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pression à traiter : Altération de la continuité

MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

Pression à traiter : Altération de la morphologie

MIA0203 Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes

MIA0204 Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau

Ouvrages continuité à traiter

Code de l'ouvrage	Nom de l'ouvrage
ROE7563	baignade des ollières
ROE7579	seuil plancher
ROE7581	Les Verchères