

# 1 - Saône

## Ouche - SA\_01\_10

FRDR647 L'Ouche du ruisseau du Prâlon jusqu'à l'amont du lac Kir Cours d'eau MEN

Etat écologique : Bon Objectif : bon état 2015

Motivations en cas de recours aux dérogations :

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation :

Etat chimique sans ubiquiste : Bon Objectif : 2015  
Etat chimique avec ubiquiste : Mauvais Objectif 2027

Motivations en cas de recours aux dérogations : FT

Paramètres faisant l'objet d'une adaptation : Benzo(g,h,i)perylène + Indeno(1,2,3-cd)pyrène

### Commentaire

### Mesures pour atteindre les objectifs de bon état

Pression à traiter : Altération de la continuité

MIA0301 Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

### Ouvrages continuité à traiter

Code de l'ouvrage	Nom de l'ouvrage
ROE13605	BARRAGE DE L'USINE
ROE30800	MOULIN DE FLEUREY
ROE30803	BARRAGE DE LA VERRERIE
ROE30804	BARRAGE DU MOULIN