


Système Aquifère :	145B	Localisation : 
Indice BSS de l'ouvrage :	10791X0005	
Coordonnées Lambert III :	X (km) = 646,91 Y (km) = 3080 Z (m) = 160	
Commune :	Roquefort-des-Corbières	
Département :	Aude	

Profondeur de	à	Système	Stratigraphie	Lithologie
0.0	8.0	145B	Oligocène	Argiles jaunes
8.0	20.0		Néocomien	Calcaires gris noirs, marnes beiges vers 16 m, fissures à la base
20.0	67.0		Néocomien	Calcaires beiges à gris beiges et, fissures à la base des formations
67.0	69.0		Néocomien	Calcaires marneux avec des alterance de calcaires beiges fissurés et présence de calcite
69.0	70.0		Néocomien	Marnes jaunes
70.0	106.0		Néocomien	Calcaires blancs et calcaires beiges
106.0	107.0		Néocomien	Lignite
107.0	128.0		Néocomien	Alternance de sables dolomitiques, de bauxite et calcaires gris beiges fissurés
128.0	130.0		Malm	Bauxites
130.0	131.0		Malm	Marnes jaunes
131.0	165.0		Malm	Calcaires beiges avec qqs passages à bauxites et fissures essentiellement à la base, nombreuses venues d'eau
165.0	167.0		Malm	Marnes jaunes
167.0	185.0		Malm	Calcaires marneux, quelques passages fracturés, venues d'eau puis calcaires gris, fissures à la base
185.0	200.0		Malm	Calcaires gris marneux avec passages de marnes bleues puis jaunes

145B – Calcaires, grès et marnes jurassico-crétacés de l'extrémité orientale des Corbières (nappe charriée du Pied de Pouil)